E:\3 - CETIH\ostb_1.png

Département : Loire . Atlantique

Commune: MACHECOUL

Adresse : Rue Marcel Brunelière

E:\3 - CETIH\vue aerienne.bmp

Repérage Réseaux: EU / EP / Niv / Vidéo / Problèmes

Compagnie Générale des Travaux d'Hydrauliques	sade	A. rue du Cormier ARES SAINT HERBLAIN Tél. : 02 40 92 10 17 - Fax : 02 40 92 30 20	1/2	A

INDICE	DATE	Dessinateur	MODIFICATION
A	09/06/09	Lemaire F.	Cartographie: Plan de Reperage EU , EP , Profondeurs , Problèmes (Exterieur)
B	-	-	-
C			
D			
E			

AVP	PRO	EXE	BPE	DOE

Releve réalisé le 11/ 10/ 13 par :		Référencial :	Echelle : 1/200
Géodésie(ou effectuée par)			
Verifié par : BOCQUELIN	Fonction : -	Approuvé par :	Fonction : .....
Chef de chantier :		Chargé d'affaires : Fanneau Benoit	
Appareil de mesure :	GPS GS14 2G	N°série : 2800066	Verifié le : 19/01/2019
Appareil de mesure :	ROBOT TCP1205+	N°série : 263506	Verifié le : 16/04/2019
Appareil de Géodésection :	- -	N°série : -	Verifié le : - /- /-
Appareil de Géodésection :	- -	N°série : -	Verifié le : - /- /-
FOND DE PLAN : Cast . dwg		Incertitude maximum :	
Référence DT :		Référence DICT :	

: LÈGENDE :

Réseau eaux pluviales

- Eaux pluviales
- PVC Ø 200 ø — Canalisation en polychlorure de vinyle
- AC Ø 200 ø — Canalisation en amiante-ciment
- BA Ø 200 ø — Canalisation en béton armé
- Eaux pluviales direction Supposée
- Réseau IN°regard Longueur Largeur Hauteur Ref Zone Commune
- Réseau IN°regard Longueur excédentaire
- Réseau IN°regard Longueur Manque
- Cotation regard EP
- Cotation grille EP
- Cotation tampon-grille EP
- Cotation aquadrain EP
- Cotation regard avaloir EP
- Cotation regard Syphon EP
- Cotation regard: Pompe de Relevage EP

Réseau eaux usées

- Eaux usées
- PVC Ø 200 ø — Canalisation en polychlorure de vinyle
- AC Ø 200 ø — Canalisation en amiante-ciment
- BA Ø 200 ø — Canalisation en béton armé
- Eaux usées direction supposée
- Réseau IN°regard Longueur Largeur Hauteur Ref Zone Commune
- Réseau IN°regard Longueur excédentaire
- Réseau IN°regard Longueur Manque
- Cotation regard EU
- Cotation aquadrain EU
- Cotation grille EU
- Cotation bac décanteur
- Cotation syphon EU
- Cotation regard: Pompe de Relevage EU

Réseau / Eaux usées / Eaux pluviales

- 09/017 — Passage Caméra 2020
- 0.00 — DÉFAUTS
- Regard divers , Réseaux souterrts

Système altimétrique:

☐ IGN 69 ☒ Indépendant

Projection planimétrique:

☒ LAMBERT 93 ☐ Indépendant



Nombre Final de Point de Niveau	
EP / Regard	106
EU / Regard	13