

B) TABLEAU DES PRISES DE VUES

Prises de vue	Date et commentaire	Date et commentaire
1		<p>27/10/2022, Cap Atlantique</p> <p>Vue de l'ouvrage hydraulique de Bérigo depuis la mer (coté traicts – face nord)</p> <p>Organes de manœuvres non fonctionnels.</p> <p>Fissurations transversales.</p>
2		<p>27/10/2022, Cap Atlantique</p> <p>Vue de l'ouvrage hydraulique de Bérigo depuis la rive Ouest de l'étier de Bérigo (coté traicts – face sud).</p>

3		<p>27/10/2022, Cap Atlantique</p> <p>Vue vers le nord de la digue à l'est de Bérigo : dégradation très forte du profil de digue.</p> <p>Parement (mur maçonné historique) fissuré, basculé.</p>
4		<p>27/10/2022, Cap Atlantique</p> <p>Vue vers l'Est digue dite de Lénirogon : dégradation forte du profil de digue.</p> <p>Nombreux piquets/planches signes de surverses entrainant un glissement du talus coté marais et surtout de reprises du talus à la main.</p>
5		<p>Juin 2022,</p> <p>Vue depuis la route des marais vers l'étier de Sibéron</p>